# 高英高級工商職業學校資料處理科
# 雷射印表機　操作流程

**操作步驟:**

一、清潔與維護

1. 關閉印表機電源。
2. 打開印表機前後護蓋，及送紙匣，並將紙張取出壓好。
3. 以 3M 魔布，沾清水擦拭碳粉匣塑膠件。
4. 掀開感光鼓護蓋，以無塵布輕輕擦拭去除感光鼓上碳粉，若無法清除感光鼓上碳粉，則可用無塵布沾上感光鼓專用清潔液，輕輕擦拭，去除感光鼓上碳粉。
5. 感光鼓清潔應於 1 分鐘內完成，以減少感光鼓曝光。並且不可在日光下操作，紫外線會破壞感光鼓(OPC)光電特性。
6. 若槽內碳粉累積較多，可使用吸塵器，移除塑膠件上碳粉。
7. 避免碰觸黑色橡膠捲筒及加熱捲筒。
8. 以 3M 魔布，沾清潔液(不含氨)，擦拭碳粉機外部塑膠件，再以另一塊布沾少許清水，再擦拭一次。
9. 以 3M 魔布，沾少許清水擦拭送紙槽與送紙滾輪，並檢查滾輪上是否有紙張毛屑沾黏。

二、安裝

1. 放入 A4 紙張於送紙槽中，關上送紙槽。
2. 輕輕的左右搖晃，讓碳粉匣中的碳粉能平均的分佈在碳粉槽中。
3. 將碳粉匣滑入碳粉槽中。
4. 關閉印表機前後護蓋。
5. 並打開電源。

三、列印測試：利用控制面板列印測試頁。