

# 高英高級工商職業學校廣告設計科

## 雷射雕刻機 操作流程

### 操作步驟：

1. 打開 Mac 電腦主機電源。
2. 將管路接至外面的空氣壓縮機出風口，並將空氣壓縮機電源開啟，再將管線開關轉至與管線平行。
3. 開啟雕刻機電源：先開啟下方電源開關(散熱器)再開啟上方電源開關。
4. 將材料放置雷射雕刻機內的左上角，設定雕刻位置原點。
5. 功能頁面選擇雕刻檔案並輸入確定。
6. 當雷射切割機接收完，傳送的路徑完畢後，將雷射切割機的"紅光"開啟，此時再按"啟動"即可模擬切割路徑，材料與切割路徑對應無誤後，即完成切割模擬。
7. 開始執行切割動作，切割結束後將機臺蓋子打開，取出成品後，使用酒精擦拭工作平台。

### 注意事項：

1. 雷射切割機蓋子開啟時會有警訊，此時無法進行切割。
2. 雷射鎖開啟之後才會有雷射射出。
3. 雷射光所經過路徑是危險區要特別注意安全。