

高英高級工商職業學校廣告設計科

噴槍 操作流程

操作步驟：

1. 開啟空壓機電源使充氣完畢。
2. 連接噴槍後按壓板機是否通氣。
3. 將稀釋顏料過濾後置入噴槍色料杯中。
4. 試噴同時調整進氣量〈空氣調整螺絲〉及出漆量〈塗料調整螺絲〉。
5. 壓板機開始噴漆作業。
6. 噴完漆後作清理噴槍動作。
7. 將清洗液倒入色料杯噴頭對準回收罐按板機開始內部清理。
8. 用清洗液開始外部清理。
9. 噴槍清洗後待乾置入盒中。
10. 關閉空壓機電源並開洩氣閥將多餘氣體及水氣排除。
11. 將設備歸定位。

注意事項：

1. 本噴槍空壓機使用電源為 110v，請使用 110v 插座。
2. 清理噴槍後請確認乾淨及乾燥後方能置入盒中。
3. 空壓機使用完後請務必作多餘氣體及水氣排除動作。
4. 操作中如遇噴槍或空壓機故障請立即告知授課老師或科內專務人員進行瞭解及排除問題後在行操作。